

C-1406

Reparo de vedação de pinça dianteira 60mm



Imagens meramente ilustrativas.

Marca	Veículo		Ano			
HYUNDAI	IX35		2013/2020			
Código	Peso (kg)	Cód. Barras	Class. Fiscal	IPI	C X L X A (mm) Embalagem	Múltiplo de venda
C-1406	0,024	7893049140669	87083090	3,25%	100x50x60	1

Clique e acesse estes e outros produtos em
nosso catálogo: <https://controil.autoexperts.parts>

C-1564

Reparo de vedação de pinça dianteira 57mm



Imagens meramente ilustrativas.

Marca	Veículo				Ano	
FORD	ECOSPORT				2013/2021	
Código	Peso (kg)	Cód. Barras	Class. Fiscal	IPI	C X L X A (mm) Embalagem	Múltiplo de venda
C-1564	0,017	7893049156400	87083090	3,25%	100x50x60	1

Clique e acesse estes e outros produtos em
nosso catálogo: <https://controil.autoexperts.parts>

C-1414

Reparo de vedação de pinça dianteira 60mm



Imagens meramente ilustrativas.

Marca	Veículo	Ano
HYUNDAI	TUCSON	2005/2016
KIA	SPORTAGE	

Código	Peso (kg)	Cód. Barras	Class. Fiscal	IPI	C X L X A (mm) Embalagem	Múltiplo de venda
C-1414	0,024	7893049141475	87083090	3,25%	100x50x60	1

Clique e acesse estes e outros produtos em
nosso catálogo: <https://controil.autoexperts.parts>

C-1584

Reparo de vedação de pinça dianteira 54mm



Imagens meramente ilustrativas.

Marca	Veículo		Ano			
NISSAN	KICKS		2016/...			
Código	Peso (kg)	Cód. Barras	Class. Fiscal	IPI	C X L X A (mm) Embalagem	Múltiplo de venda
C-1584	0,024		87083090	3,25%	100x50x60	1

Clique e acesse estes e outros produtos em
nosso catálogo: <https://controil.autoexperts.parts>