

C-3589

Cilindro de Rueda Ø22,00mm



Imagens meramente ilustrativas.

Citrôen

Vehículo	OE	Año	Obs:
C4 Cactus	441263507R	2018/...	-

C-5689

Servo de Freno Ø230,00mm




Honda

Vehículo	OE	Año	Obs:
Civic	01469TR8M00	2012-2016	-

Imagens meramente ilustrativas.

C-2275

Cilindro Maestro de Freno Ø22,22mm




Chevrolet

Vehículo	OE	Año	Obs:
Tracker	26318090	2021/....	

Imagens meramente ilustrativas.

C-2276

Cilindro Maestro de Freno Ø25,40mm



Volkswagen

Vehículo	OE	Año	Obs:
Tiguan	5QM614019H	2017-2021	1.4 TSI

Imagens meramente ilustrativas.

C-2710

Cilindro atuador Concentrico de Embrague



Renault

Vehículo	OE	Año	Obs:
Master	8200846748	2002-2020	

Imagens meramente ilustrativas.

C-1715

Reparacion del caliper



Hyundai

Vehículo	OE	Año	Obs:
IX35	581621H000	2013/2020	Trasero

Imagens meramente ilustrativas.

C-1716

Reparacion del caliper



Hyundai

Vehículo	OE	Año	Obs:
Creta	581611H000	2022/...	Trasero

Imagens meramente ilustrativas.

C-1717

Reparacion del caliper



Imagens meramente ilustrativas.

Renault

Vehículo	OE	Año	Obs:
Duster	7701208339	2010/2016	Delantero