

C-1467

Reparacion Del Caliper – Ø60mm -
Delantero



Imagens meramente ilustrativas.

Marca	Vehículo	Año	OE	OBS
Chevrolet	Cruze 1.8	2012-2016	-	Delantero

C-1468

Reparacion Del Caliper – Ø36mm -
Trasero



Imagens meramente ilustrativas.

Marca	Vehículo	Año	OE	OBS
Chevrolet	Cruze 1.4	2017-202	-	Trasero

C-1470

Reparacion Del Caliper – Ø60mm



Imagens meramente ilustrativas.

Marca	Vehículo	Año	OE	OBS
Toyota	Corolla	2015/2019	-	

C-1471

Reparacion Del Caliper – Ø36mm -
Trasero



Imagens meramente ilustrativas.

Marca	Vehículo	Año	OE	OBS
Ford	Maverick	2022/...	-	Trasero
Ford	Bronco Sport	2022/...	-	Trasero

C-1484

Reparacion Del Caliper – Ø60mm -
Delantero



Imagens meramente ilustrativas.

Marca	Vehículo	Año	OE	OBS
Iveco	Daily 3.0 16v	2008/2018	93162075	Delantero

C-1491

Reparacion Del Caliper – Ø48mm - Delantero



Imagens meramente ilustrativas.

Marca	Vehículo	Año	OE	OBS
Iveco	Daily 3.0 16v	2008/2018	42555883	Delantero
Iveco	Daily 2.3 16v	2018/...	42555883	Delantero
Iveco	Daily 3.0 16v	2019/...	42555883	Delantero

C-1497

Reparacion Del Caliper – Ø46mm -
Trasero



Imagens meramente ilustrativas.

Marca	Vehículo	Año	OE	OBS
Fiat	Ducato	2003-2017	9949429	Trasero